



CITTÀ DI TREVISO

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore Lavori Pubblici

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 d.lgs. n. 36/2023)

Premesso che in data 25.07.2023 perveniva allo scrivente Ufficio, la segnalazione di più danni, a diverse proprietà comunali, arrecati da una precipitazione atmosferica, avvenuta durante la notte, di breve durata, ma di eccezionale intensità e violenza.

Tale precipitazione ha comportato l'abbattimento di numerose piante nelle aree a verde a servizio degli immobili comunali, crolli di recinzioni e di porzioni di coperture di diversi immobili andando a costituire importante pregiudizio all'incolumità della popolazione civile.

Dato atto che si è provveduto a chiudere al pubblico alcuni immobili con Ordinanza del Sindaco n. 17 del 25.07.2023 e che è stata attivata con verbale del 28.07.2023 la procedura di somma urgenza a causa delle circostanze che non consentono alcun indugio nel ripristino della messa in sicurezza dei vari immobili comunali al fine di rimuovere nel minor tempo possibile lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

Nella stessa giornata la scrivente Arch. Simona Antichini, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Treviso, si recava in sopralluogo presso gli immobili di proprietà comunale al fine di verificare lo stato dei luoghi rilevando i danni dettagliati nel verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, che si richiama integralmente.

Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza di ogni immobile, tempestivamente si procedeva, sempre ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, agli affidamenti dei lavori di somma urgenza alle imprese:

Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2 – per sistemazione coperture e opere edili;

Impresa Edile Franco Salvatore avente sede in Cerano Via Sozzago n. 84 – per sistemazione coperture e opere edili;

Porzio A. di Porzio Francesco avente sede in Treviso Via Mazzini n. 69 – per messa in sicurezza e sistemazione impianti elettrici e di illuminazione;

Termoidrosanitaria di Grippa Pierantonio avente sede in Treviso Via Adige n. 20 – per sistemazione canali di gronda, scossaline, pluviali e lattonerie varie;

Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS avente sede in Novara in Via Della Riotta n. 67 – per pulizia e smaltimento piante e rami all'interno del Cimitero Comunale;

L.P. S.r.l.s. avente sede in Novara Via Monte Grappa n. 8/D – per sistemazione coperture e opere edili da eseguirsi presso la Piscina Comunale.

Si rileva che alla data di redazione della presente perizia, in alcuni casi, i lavori affidati, dopo un primo intervento di messa in sicurezza, sono ancora in corso d'esecuzione poichè potranno essere conclusi solo a seguito del reperimento dei materiali necessari ai ripristini, dato atto delle

difficoltà riscontrate a causa degli enormi danni riportati su tutto il territorio comunale.

2. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Cimitero Comunale

Disposta l'immediata chiusura (Ordinanza del Sindaco n. 17 del 25.07.2023), a tutela della pubblica incolumità, si procedeva ad affidare il servizio di pulizia e smaltimento delle piante e dei rami presenti a terra alla ditta Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS avente sede in Novara in Via Della Riotta n. 67.

Veniva tempestivamente concordato con l'Ufficio Ambiente comunale di far intervenire la ditta Berardi Giardini s.r.l., con sede in Novara, Corso Torino n. 1/B, per la rimozione e lo smaltimento delle piante di maggiori dimensioni che in alcuni casi si presentavano appoggiate alle tombe gentilizie dei privati in situazioni precarie e pericolose.

Veniva inoltre incaricata la ditta Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2, di provvedere agli interventi di sistemazione delle coperture delle tombe perimetrali che in ogni recinto presentavano problematiche simili di tegole smosse, canali di gronda, pluviali, guaine e lastre di copertura divelte con pericolo di caduta a terra, provvedendo all'immediata messa in sicurezza in attesa delle forniture necessarie alla conclusione dei lavori. Si richiedeva inoltre alla medesima ditta di mettere in sicurezza la cupola della chiesa nel punto di rottura al fine di evitare ulteriori infiltrazioni e danni in caso di pioggia, prima della sostituzione delle lastre di rame divelte una volta reperito il materiale.

Sede Bocciofila Via Cremona:

Si procedeva ad un tempestivo affidamento alla ditta Termoidrosanitaria di Grippa Pierantonio, avente sede in Trecate Via Adige n. 20, dei lavori per la sistemazione delle scossaline lungo la copertura a shed e delle tegole divelte e rotte, in quanto prospicienti sulla pubblica via e pericolose.

Chiesa Madonna delle Grazie Piazza Madonna delle Grazie

Concordata la chiusura della Chiesa a causa dei danni rilevati, si procedeva immediatamente alla demolizione della muratura di recinzione che si presentava inclinata e prossima al crollo, nonché alla rimozione e allo smaltimento della parte della recinzione già crollata dal lato di Via Pregagliana, così da liberare la pubblica via e poter ripristinare la viabilità affidando gli interventi alla ditta Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2. Sempre la medesima ditta procedeva nei giorni successivi alla sistemazione della copertura, alla rimozione dei vetri rotti ed alla messa in sicurezza dei medesimi in attesa della sostituzione al fine di scongiurare ulteriori danni.

Area delle Feste – Piazzale Antonimi

In considerazione del fatto che l'area a far data dal 01.08.2023 avrebbe ospitato per tutto il mese l'Estate Anziani, si rendeva necessario un tempestivo intervento di sistemazione della medesima, così da garantire l'avvio dell'iniziativa.

Veniva concordato con l'Ufficio Ambiente comunale l'intervento della ditta Ditta Berardi Giardini s.r.l., con sede in Novara, Corso Torino n. 1/B, per la rimozione e lo smaltimento delle piante cadute, nonché per l'eliminazione del ramo caduto sulla tensostruttura causandone un taglio di limitata entità, la cui riparazione veniva svolta dal personale operativo comunale.

Veniva incaricata l'Impresa Edile Franco Salvatore, avente sede in Cerano Via Sozzago n. 84, di provvedere alla sistemazione delle tegole e dei colmi divelti sulla tettoia ad uso ristorazione e cucina ed al riposizionamento dell'antenna presente in copertura.

Si procedeva inoltre ad affidare alla ditta Porzio A. di Porzio Francesco avente sede in Trecate Via Mazzini n. 69, gli interventi relativi alla sistemazione delle parti elettriche in distacco dai supporti.

Immobile comunale C.so Roma 58

In considerazione del fatto che il punto della copertura ammalorato a seguito dell'evento risultava posizionato sulla pubblica via, si procedeva alla messa in sicurezza dei luoghi e successivamente all'affidamento alla ditta Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2, dei lavori di sistemazione delle lastre divelte al fine di scongiurare ulteriori infiltrazioni d'acqua all'interno della palestra di arrampicata posta al piano terra e conseguenti ulteriori danni. Si affidava inoltre la messa in sicurezza del vetro rotto sulla parete sopra porta di ingresso allo stabile, in attesa della sostituzione a cui provvederà la medesima ditta.

Piscina comunale – Piazzale Antonimi

Disposta l'immediata chiusura dell'impianto (Ordinanza del Sindaco n. 17 del 25.07.2023), a tutela della pubblica incolumità, si procedeva immediatamente ad affidare gli interventi più urgenti necessari a garantire la riattivazione dello stesso in tempi brevi ovvero:

- alla ditta Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2, la rimozione e lo smaltimento della recinzione abbattuta ed il successivo rifacimento, il riposizionamento del cancello scardinato (uscita di sicurezza) lato Via Briacca e la sistemazione della guaina ardesiata a copertura del chiosco bar divelta in più punti;
- alla ditta L.P. S.r.l.s., avente sede in Novara Via Monte Grappa n. 8/D, la sistemazione delle coperture divelte delle strutture prefabbricate ospitanti i servizi igienici e le docce a servizio della piscina esterna rettangolare, oltre alla sostituzione dei pilastri in legno posti fuori sede dalla spinta del vento;
- alla ditta Porzio A. di Porzio Francesco avente sede in Trecate Via Mazzini n. 69, gli interventi relativi alla sistemazione dei neon, delle tubazioni dell'impianto elettrico / illuminazione presenti nelle succitate strutture strappati dai supporti in copertura e a parete e caduti a terra.

Veniva inoltre concordato con l'Ufficio Ambiente comunale l'intervento della ditta Berardi Giardini s.r.l., con sede in Novara, Corso Torino n. 1/B, per la rimozione e lo smaltimento delle piante cadute all'interno dell'area a verde a servizio dell'impianto.

Ex Guardia di Finanza – Piazzale Bigogno Fraz. S. Martino

In considerazione del danno riportato e del fatto che all'interno della struttura risiedono alcuni nuclei famigliari si è reso necessario affidare tempestivamente all'Impresa Edile Franco Salvatore, avente sede in Cerano Via Sozzago n. 84, i lavori di sistemazione delle tegole e dei colmi divelti sulla copertura e del lucernario rotto a seguito dell'evento.

Palazzo Municipale Piazza Cavour 24 e Via F.lli Russi

In considerazione dei danni rilevati si è provveduto tempestivamente ad affidare alla ditta Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2 la sistemazione delle tegole divelte presenti su un'ala della copertura al fine di scongiurare ulteriori danni all'immobile in caso di ulteriori precipitazioni.

Biblioteca Villa Cicogna Via Ferraris e Comando di Polizia Locale

In considerazione dei danni rilevati si è provveduto tempestivamente ad affidare alla ditta Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2, la messa in sicurezza della copertura danneggiata in diversi punti, a seguito della caduta di un albero, al fine di scongiurare ulteriori danni all'immobile in caso di precipitazioni e la successiva sistemazione con il rifacimento dell'orditura lignea e la posa di nuove tegole e la sostituzione dei colmi divelti.

Caserma Carabinieri Piazza San Clemente

Al fine di garantire l'ordinaria attività della Caserma si è provveduto tempestivamente ad affidare alla ditta Porzio A. di Porzio Francesco avente sede in Trecate Via Mazzini n. 69, i lavori di sistemazione dei danni causati all'impianto elettrico ed al cancello elettrico d'ingresso.

Scuola Rodari Via Cassano 8-10 – Via De Amicis

In considerazione dei danni rilevati veniva tempestivamente incaricata l'Impresa Edile Franco Salvatore, avente sede in Cerano Via Sozzago n. 84, di provvedere alla sistemazione delle tegole, dei colmi e delle scossaline divelte in più punti con infiltrazioni d'acqua nei locali posti al secondo piano della struttura scolastica, al fine di prevenire ulteriori danni all'immobile.

Scuola dell'infanzia Collodi di Via Giovanni Paolo II

In considerazione dei danni rilevati veniva incaricata la ditta Termoidrosanitaria di Grippa Pierantonio, avente sede in Trecate Via Adige n. 20, per la sistemazione del canale di gronda lato sud al fine di evitare eventuali distacchi a tutela dei fruitori della struttura.

Scuola primaria Don Milani di Via Andante e Direzione Didattica

In considerazione dei danni rilevati veniva incaricata la ditta Termoidrosanitaria di Grippa Pierantonio, avente sede in Trecate Via Adige n. 20, per la sistemazione ed eventuale sostituzione di alcune copertine di protezione dei frangisole sollevate e deformate.

Si procedeva inoltre ad affidare alla ditta Porzio A. di Porzio Francesco avente sede in Trecate Via Mazzini n. 69, gli interventi relativi alla sistemazione dei danni provocati dalle infiltrazioni all'impianto elettrico ed in particolare al riposizionamento della plafoniera caduta a terra al fine di evitare eventuali distacchi a tutela dei fruitori della struttura.

Nel corso dei lavori è stata redatta la presente perizia giustificativa che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	Importo complessivo dei lavori affidati		
A.1	Intervento di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi nei diversi immobili comunali comprensivi di oneri della sicurezza	€ 67.000,00	
A.2	IVA 22%	€ 14.740,00	
	Importo complessivo intervento	€ 81.740,00	

Si da atto inoltre che oltre ai succitati lavori, affidati in somma urgenza ai sensi dell'art.140 del d.lgs 36/2023, si procederà ad affidare ulteriori lavorazioni atte al completo ripristino dello stato dei luoghi di ogni immobile danneggiato nell'evento per un importo complessivo d'intervento stimato pari ad € 35.000,00 (oneri per la sicurezza ed I.V.A. inclusa).



Il Responsabile del Settore LL.PP.

Arch. Simona Antichini



CITTÀ DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 • Tel: 0321 776311 • Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore Lavori Pubblici

VERBALE SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.lgs. 36/2023)

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO AVVENUTO IL GIORNO 25 LUGLIO 2023 – DANNI REGISTRATI IN DIVERSI IMMOBILI E SITI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRECALE.

In data 25.07.2023 perveniva allo scrivente Ufficio, la segnalazione di più danni, a diverse proprietà comunali, arrecati da una precipitazione atmosferica di breve durata, ma di eccezionale intensità e violenza. Nella stessa giornata la scrivente Arch. Simona Antichini, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Trecale, si recava in sopralluogo presso gli immobili di proprietà comunale al fine di verificare lo stato dei luoghi rilevando i sottoelencati danni:

- Cimitero Comunale

1° Recinto:

Tegole e colmi divelti delle tombe perimetrali, in alcuni punti è stata scardinata anche la sottostante struttura lignea;
Sollevamento di guaina di copertura su tombe gentilizie;
Rottura di diverse lapidi nel campo comune;
Piante divelte e rami spaccati che hanno causato danni a sepolture private;
Scossaline divelte in più punti e canale di gronda danneggiato tombe perimetrali (ingresso lato sx e angolo A del primo recinto);
Bracci rotti del cancello d'ingresso.

2° Recinto:

Rottura di parte della cupola della Chiesa posta al centro del 2° recinto, sollevamento e caduta a terra di lastre di rame;
Sollevamento di parte della guaina di copertura delle tombette interrato del 2° recinto e allagamento delle medesime;
Canali di gronda e pluviali divelti tombette interrato secondo recinto;
Tegole e colmi divelti, in più punti sulla copertura delle tombe perimetrali;
Piante divelte e rami spaccati, caduti lungo i viali e sulle coperture delle tombette.
Vetro rotto nella tombetta Santa Chiara.

3° Recinto:

Piante divelte e rami spaccati, caduti lungo i viali e sulle tombe gentilizie e perimetrali;
Tegole e colmi divelti coperture a falde tombe perimetrali;
Guaine di copertura di alcune tombe perimetrali, sollevate e divelte in più punti.

4° Recinto:

Rottura porte a vetri di alcune tombe perimetrali;
Lastre di copertura, listelli di ancoraggio e scossaline, delle tombe perimetrali, in più punti divelte e danneggiate, cadute a terra sui viali e sulle aree circostanti; danneggiamento degli elementi decorativi presenti in prossimità dei succitati distacchi.

5° Recinto

Sollevamento guaina di copertura reparto loculi D4;
Danni a tombe gentilizie private.

- **Sede Bocciofila Via Cremona:**
Svellimento di scossaline lungo la copertura a shed, tegole divelte e rotte.
- **Chiesa Madonna delle Grazie Piazza Madonna delle Grazie**
Tegole e colmi divelti su copertura;
Vetrata rotta nella navata centrale della Chiesa;
Muratura di recinzione crollata lato Via Pregagliana.
- **Immobile comunale C.so Roma 58**
Lastre di copertura divelte che hanno causato importanti infiltrazioni d'acqua all'interno della palestra di arrampicata posta al piano terra;
Vetro rotto su parete sopra porta di ingresso allo stabile.
- **Area delle Feste – Piazzale Antonini**
Tegole e colmi divelti su tettoia uso ristorazione e cucina;
Tensostruttura bucata con alcuni teli perimetrali strappati;
Danneggiamento struttura metallica per abbattimento impatto acustico (posizionata sul retro della tensostruttura);
Piante e rami spezzati a terra;
Antenna posata in copertura tettoia divelta;
Parti elettriche in distacco dai supporti.
- **Piscina comunale – Piazzale Antonini**
Guaina ardesiata a copertura del chiosco bar divelta in più punti;
Ponte su fiume lento con assi di camminamento divelti;
Copertura divelta servizi igienici e docce a servizio della piscina esterna rettangolare;
Recinzione abbattuta lungo la Via Briacca e lato ovest (zona vasca rettangolare);
Teli dei gazebo in essere area di pertinenza vasca rettangolare, sollevati e strappati;
Cancello (Uscita di sicurezza) lato Via Briacca, scardinato;
Pilastrini in legno parte anteriore blocco servizi e docce piegato e fuori sede;
Neon, tubazioni impianto elettrico / illuminazione strappati dai supporti in copertura e a parete e caduti a terra;
Allagamento locali tecnici vasca ludico ricreativa e piscina coperta, con danneggiamento UTA e impianto di ventilazione;
Danneggiamento dei cupolotti dei locali spogliatoi (piscina coperta);
Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura nella zona vasca adulti della piscina coperta;
Pianta divelta e rami spezzati (zona di pertinenza della piscina scoperta vasca rettangolare).
- **Ex Guardia di Finanza – Piazzale Bigogno Fraz. S. Martino**
Tegole e colmi divelti in copertura,
Lucernario per uscita in copertura rotto.
- **Palazzo Municipale Piazza Cavour 24 e Via F.lli Russi**
Finestra rotta archivio ufficio urbanistica piano secondo;
armadio con ante a vetro rotte (nel locale di cui sopra);
infiltrazioni d'acqua dal vano scala di Via F.lli Russi;
infiltrazioni d'acqua soffitto corridoio ragioneria;
tegole divelte da copertura del municipio.

- **Biblioteca Villa Cicogna Via Ferraris**
Persiana divelta primo piano lato cortile delle magnolie;
Tegole e colmi divelti, orditura lignea puntualmente danneggiata a seguito di caduta di un albero;
Infiltrazioni d'acqua nella sala del camino, che ha causato danni alla pavimentazione in legno presente.
- **Parco Cicogna – Viale Cicogna**
Cancello ingresso vicino al chiosco bar, deformato non apribile se non a fatica;
Tratti di recinzione divelta e in altre parti danneggiata.
- **Comando Polizia Locale**
Tegole e colmi divelti, orditura lignea puntualmente danneggiata a seguito di caduta di un albero.
- **Immobile Ex Area Sirtis di Via Tiro a Segno**
Tegole divelte e canali di gronda staccati.
- **Caserma Carabinieri Piazza San Clemente**
Danni all'impianto elettrico ed al cancello elettrico d'ingresso all'area con rottura dei bracci.
- **Oasi Felina di Via dei Fiori**
Piante abbattute e danni alle strutture in essere per il ricovero dei gatti.
- **Recinzione Via dei Fiori**
Recinzione in rete metallica, a suddivisione tra il sedime stradale e l'area di proprietà Ferrovie, abbattuta per un lungo tratto.
- **Magazzino comunale ed alloggio custode Via Silvio Pellico 36**
Muretto a confine lato est divolto;
Alloggio custode, zanzariere e n. 3 tende da sole rotte.
- **Palestra Via Vela – Via Vecellio**
Danneggiamento alle lastre in copertura ed infiltrazioni d'acqua in più punti.
- **Campo sportivo Via Incasate**
Danneggiamento alla recinzione della tribuna
- **Scuola dell'infanzia Collodi di Via Giovanni Paolo II**
Deformazione del canale di gronda lato sud;
Pareti mobili di suddivisione ambienti, apribili a libro, deformate e fuori sede;
- **Scuola primaria Don Milani di Via Andante e Direzione Didattica**
Bandiere e supporti divelti e deformati;
Primo piano edificio scolastico: cupolotto di copertura divolto, alcune copertine di protezione dei frangisole sono sollevate, deformate e da sostituire, infiltrazioni d'acqua a soffitto, danni all'impianto elettrico con plafoniera caduta a terra, controsoffittatura corridoio danneggiata;
Piano seminterrato edificio scolastico (teatro): infiltrazioni d'acqua dalla copertura piana soprastante con danni alla controsoffittatura;
Archivio piano seminterrato Direzione, allagato con danni ai materiali a terra;
Piante divelte nel cortile.

- **Scuola media Cassano di Via Mezzano 41**
Danni alle porte interne in essere al piano interrato a causa dell'allagamento dei locali.
Piante abbattute che hanno causato danni alla recinzione, ai pali di illuminazione ed ai cavi di collegamento.
- **Scuola Rodari Via Cassano 8-10 – Via De Amicis**
Tegole, colmi e scossaline divelti in più punti con infiltrazioni d'acqua nei locali posti al secondo piano della struttura scolastica;
Allagamenti su vari piani per infiltrazioni provenienti dalla copertura e dall'innesto muratura/serramenti.
- **Ex Casa di Riposo di Via F.lli Russi**
Tegole, colmi e scossaline divelti in più punti con infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti.
- **Centro Sportivo di Via Bottego**
Allagamento zona caldaia, con conseguenti danni al boiler.
- **Torre campanaria Largo Travaini**
Distacco dal campanile e dall'orologio in sommità allo stesso, di elementi decorativi che hanno causato danni alla copertura della Chiesa Parrocchiale.

Rilevata l'impossibilità d'intervenire con mezzi propri per carenza di personale operativo e attrezzature adeguate, stante l'urgenza di mettere in sicurezza le strutture danneggiate, la scrivente ha ritenuto di richiedere l'intervento di ditte esterne alla struttura comunale.

Mediante contatto telefonico si è chiesto l'intervento di diverse ditte ma soltanto quelle sotto elencate hanno dato disponibilità immediata o comunque si sono rese disponibili ad intervenire nei giorni successivi all'evento:

- Edilservice S.r.l.s., avente sede in Novara Largo Cavallazzi n. 2 – per sistemazione coperture e opere edili;
- Impresa Edile Franco Salvatore avente sede in Cerano Via Sozzago n. 84 – per sistemazione coperture e opere edili;
- Porzio A. di Porzio Francesco avente sede in Trecate Via Mazzini n. 69 – per messa in sicurezza e sistemazione impianti elettrici e di illuminazione;
- Termoidrosanitaria di Grippa Pierantonio avente sede in Trecate Via Adige n. 20 – per sistemazione canali di gronda, scossaline, pluviali e lattonerie varie;
- Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS avente sede in Novara in Via Della Riotta n. 67 – per pulizia e smaltimento piante e rami all'interno del Cimitero Comunale;
- L.P. S.r.l.s. avente sede in Novara Via Monte Grappa n. 8/D – per sistemazione coperture e opere edili da eseguirsi presso la Piscina Comunale;

Tutto ciò premesso la sottoscritta Arch. Simona Antichini in qualità di Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Trecate;

DICHIARA

la somma urgenza dei lavori sopra descritti per la messa in sicurezza del patrimonio comunale e la riapertura al pubblico delle strutture;

DISPONE

ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della sicurezza pubblica riservandosi di quantificare gli interventi suddetti a seguito di verifica approfondita dei vari siti.

AFFIDA

Pertanto alle Ditte succitate l'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e per la riapertura al pubblico dei vari siti, da eseguirsi nell'immediatezza presso i vari stabili di proprietà comunale.

SI IMPEGNA

nel termine di dieci giorni, dalla data del presente verbale, a quantificare i lavori ed i servizi necessari alla rimozione dello stato di pregiudizio della sicurezza pubblica, al fine dell'approvazione delle prestazioni affidate da parte dell'Amministrazione Comunale e la copertura della relativa spesa.

Treccate, 28.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Arch. Simona Antichini

